


Cinterion TC65i
"RS232"
RJ45 (plug)

UNI "COMx"
DB-9F(розетка)



Необходимо замкнуть контакты 1 и 6 в разъеме DB-9F для устранения проблемы зависания модема.